

Løsning Vandværk
Fasanvej 2
8723 Løsning
Att.: Kontoret
Rapportnr.: AR-21-CA-21062022-01
Batchnr.: EUDKVE-21062022
Kundenr.: CA0003428
Modt. dato: 09.06.2021

Analyserapport

Prøvested: Løsning Vandværk - DGU 116.1219 - V20000100 / 4613001103
DGU-nr: 116.1219
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe B parametre
Prøveudtagning: 09.06.2021 kl. 12:25
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S WH7E
Analyseperiode: 09.06.2021 - 11.06.2021

Prøvemærke: DGU 116.1219

Lab prøvenr:	835-2020-80873781	Enhed	Kravværdier		DL	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

Pesticider

N,N-dimethylsulfamid, DMS	0.065	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
---------------------------	-------	------	--	--	------	-----------------	----

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, MST - Drikkevand. M: A	
---------------------------	----	--	--	--	--	---------------------------------------	--

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Hedensted Kommune , Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Løsning Vandværk , Esben Iversen, Fasanvej 2, 8723 Løsning

11.06.2021

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk


Hanne Ravn Larsen
Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.